




Přerušovač směrových světel – blinkr

AEV 3002

Elektronický přerušovač směrových a varovných světel pro provoz osobních automobilů s přívěsem. Správná funkce směrových světel přívěsu je signalizována kontrolkou C2. Výpadek žárovky na vozidle bez přívěsu je signalizován rychlým blikáním, výpadek žárovky s přívěsem je signalizován nesvícením kontrolky C2.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí	12V
Zkušební napětí	13V ±0,1V
Rozsah provozního napětí	9 až 15V
Jmenovitá zátěž směrová světla	2+1x21W + 1x5W + 1x1,2W
Jmenovitá zátěž varovná světla	6x21W + 2x5W + 3x1,2W
Pracovní teplota	-40°C až +85°C
Skladovací teplota	-40°C až +90°C
Frekvence blikání normální	1,5 ±0,5Hz / 90 ±30imp/min.
Frekvence blikání rychlá	2,5 až 5Hz / 150 až 300imp/min.
Úbytek napětí 49→49a	< 450mV
Zkratuvzdornost 49→49a	15A pojistka
Krytí	IP53
Rozměry	30,4x30,4x46 mm
Konektor	ISO 7588

SPLŇUJE NORMY

VW 801 01
TL 983
DIN 1451

POUŽITELNÉ PRO VOZIDLA

Audi	A6	06/94	»	
	A8	05/94	»	
	Cabriolet	07/91	»	
	Coupé	08/84	»	
	V8	11/88	»	04/94
	80	08/72	»	07/95
	90	10/84	»	08/91
	100	08/70	»	05/94
200	09/79	»	11/90	
BMW	3er Reihe (E21)	09/79	»	04/84
	3er Reihe (E30)	01/88	»	12/95
	5er Reihe (E28)	04/81	»	12/87
	6er Reihe (E24)	03/82	»	05/89
Citroën	AX	06/91	»	
	Xantia	03/93	»	
	XM	12/89	»	
	ZX	10/91	»	
Daihatsu	Applause	01/09	»	
	Charade	07/81	»	
	Charmant	07/82	»	
	Cuore	01/81	»	
Fiat	Fiorino	01/83	»	
	Punto	11/93	»	
	Tempra	02/90	»	
Ford	Escort	01/69	»	
	Fiesta	08/76	»	03/89
	Fiesta	04/89	»	
	Granada	02/72	»	08/77
	Granada	09/77	»	04/85
	Maverik	06/93	»	
	Mondeo	03/93	»	
	Orion	09/83	»	
	Scorpio	05/85	»	
	Sierra	10/82	»	02/93
	Taurus	08/70	»	09/82
Transit	03/78	»	12/85	
Transit	01/86	»		
Honda	Accord	05/77	»	
	Civic	01/80	»	
	Concerto	04/90	»	
	CRX	09/83	»	08/87
	Legend		»	
Lada	Forma	09/91	»	
	Samara	01/86	»	
	1200-1600	09/70	»	08/79
Lancia	Debra	03/90	»	
	Delta	09/93	»	
	Y10	01/89	»	
Mazda	RX-7	01/86	»	
	121	11/90	»	
	323	01/77	»	
	626	03/79	»	
	929	01/78	»	
Mercedes-Benz	G 230 - G350 TD	06/93	»	
	230 G - 300 GD (W 460)	09/81	»	12/85
	230 GE - 300 GD (W 461, W 463)	04/90	»	05/93
	MB 100	12/80	»	
	207 D - 410 D (T1, TN-Reihe)	05/77	»	

Mitsubishi	Colt	01/79	»	
	Eclipse	01/92	»	
	Galant	05/77	»	
	Lancer	08/77	»	
	Pajero	12/82	»	
	Sapporo	05/78	»	10/83
	Signa	02/91	»	
	Space Runner	02/92	»	
	Space Wagon	01/83	»	
	L 300 (P00W,P20W)	11/86	»	
Nissan	Bluebird	05/80	»	
	Cherry	1078	»	12/86
	Maxima	01/89	»	
	Micra	01/83	»	
	Patrol	01/79	»	
	Praire	01/83	»	
	Sunny	05/82	»	
	Terrano (WD 21)	08/87	»	
	100 NX	03/91	»	
	280 ZX	01/79	»	
300 ZX	01/84	»		
Opel	Ascona A	11/70	»	07/75
	Ascona B	08/75	»	08/81
	Ascona C	09/81	»	09/88
	Astra F	09/91	»	
	Calibra	06/90	»	07/97
	Commodore B	03/72	»	08/77
	Commodore C	09/78	»	07/82
	Corsa A	03/83	»	02/93
	Corsa B	03/93	»	
	Frontera	09/91	»	
	Kadett C	08/73	»	07/79
	Kadett D	08/79	»	09/84
	Kadett E	10/84	»	08/91
	Manta A	08/70	»	07/75
	Manta B	08/75	»	07/88
	Monza A	05/78	»	08/87
	Omega A	10/86	»	02/94
	Senator A	03/94	»	
	Rekord II	01/72	»	08/77
	Rekord E	09/77	»	09/85
Senator A	05/78	»	08/87	
Senator B	09/87	»	08/93	
Tigra	11/94	»		
Vectra A	10/88	»	09/95	
Peugeot	106	01/92	»	
	204	11/67	»	07/76
	306	01/93	»	
	605	10/89	»	
	806		»	
Porsche	924	01/76	»	07/88
	944	07/81	»	05/91
	968	06/91	»	11/95
Rover	Maestro	08/83	»	
	Metro	03/81	»	
	Mini MK II	01/80	»	12/83
	Montego	01/84	»	
	100	01/91	»	
	200			
	213 - 216	03/85	»	
	414, 416	08/88	»	
	600	08/88	»	
	800	08/88	»	
820 - 825i	01/80	»		
2000 - 3500	01/80	»		
Saab	900	10/78	»	08/93
	9000	05/85	»	08/91

Seat	Cordoba	01/94	»	
	Ibiza I	06/84	»	08/83
	Ibiza II	09/93	»	
	Toledo I	09/91	»	02/99
Steyer-Daimler-Puch	G 230 – G 350 TD	06/93	»	
	230 G – 300 GD (W 460)	05/79	»	03/90
	230 GE – 350 GD	04/90	»	05/93
Subaru	Coupé	01/85	»	
	Impreza		»	
	Justy	10/84	»	
	Legacy	01/89	»	
	Sadan, Station	01/85	»	
	Super Station 1800	01/85	»	
	1800/4WD	06/81	»	12/84
1800 II	11/84	»	12/90	
Suzuki	Alto	06/82	»	
	SJ Samurai	10/80	»	
	SJ 413	11/84	»	
	Swift	12/83	»	
	Vitara	10/88	»	
Škoda	Favorit	01/88	»	
	Felicia	01/95	»	
	Forman	09/91	»	
	105		»	
Toyota	Carina	09/80	»	11/87
	Carina II	12/87	»	04/92
	Celica	09/80	»	
	Corola	06/79	»	
	Cressida	06/77	»	03/85
	Land Cruiser	08/80	»	
	Lexus	01/90	»	
	MR 2	01/86	»	
	Previa	10/90	»	
	Starlet	04/78	»	
	Supra	01/86	»	
	Tercel	01/86	»	11/87
	4 Runner			
Vauxhall	Astra			
	Carlton			
	Cavalier			
	Nova			
	Senator Mk I	05/78	»	08/87
	Senator Mk II	09/87	»	
Volkswagen	Corrado	10/88	»	07/95
	Derby	02/77	»	01/85
	Golf I, II, III	07/74	»	
	Jetta I, II	09/79	»	12/91
	Passat	05/73	»	
	Polo I, II, III	03/75	»	
	Santana	09/81	»	01/85
	Scirocco	05/74	»	09/92
	Vento	01/92	»	10/98
	1200 (Käfer)	08/73	»	12/85
	1300 – 1303 (Käfer)	08/70	»	
	LT	04/75	»	
	Transporter (T2)	08/70	»	06/79
	Transporter (T3)	07/79	»	12/92
Transporter (T4)	09/90	»		
Volvo	242, 244, 245, 264, 265	08/74	»	
	343, 345, 360	06/76	»	
	440	09/88	»	
	740, 745, 760	02/82	»	
	940	10/90	»	